

# Everest Kaputt

[[Print](#)]


Select messages from #1 through #15 [Show](#) [FAQ](#)

Gehe zu Seite 1, 2 [Weiter](#) :|:]


LINHAI : Ranger 300 , 260 , 520 , Evo. CF-MOTO : Atlas 500 , Everest , Goes 520 Forum -> CF-MOTO , ATLAS 500 , Everest, Goes, Yukon ....

Allgemein

---

#1: **Everest Kaputt** Autor: **Daywalker**, Wohnort: Großraum Erfurt - Suhl  Verfasst am: 28 Feb 2010 13:15

Hallo Gleichgesinnte

Bei meiner Everest ist die Verbindungsstange zwischen den Koppelstangen gebrochen und hat sich zu allem Überfluss auch noch in den hinteren Reifen gebohrt 

Wo bekomme ich dieses Teil???

---

#2: Autor: **Evo 300**, Wohnort: Ostholstein  Verfasst am: 28 Feb 2010 15:08

Moin,moin

Guckst du hier

Sind alle hier im Forum

<http://www.motorrad-barankauf.de/index.php>

<http://atv-newforce.eu/>

---


#3: Autor: **Cognac001**, Wohnort: D 49 809 Lingen / Ems (Co-Administrator)  Verfasst am: 28 Feb 2010 15:09


Schreib unsere Händler im Forum per PN an und bitte um Angebote.

[wernerspiti](#), [Jürgen24](#), [yj40ho](#), [rabu](#)

Geh' einfach in den Händler-Bereich unten im Index. Dort klickst du auf den Autor, dann bist du in seinem Profil, dort hast du dann auch den Button "PN senden" .....

---

#4: Autor: **Daywalker**, Wohnort: Großraum Erfurt - Suhl  Verfasst am: 28 Feb 2010 20:23

Danke für die Hilfe, Ich hätte da noch ein Problem, wenn der Motor warm ist fängt sie bei vollgas an zu stottern und geht dann beim abturen aus 

---


#5: Autor: **wernerspiti**, Wohnort: Budweis / Tschechien  Verfasst am: 28 Feb 2010 20:45

Hallo daywalker

was ist das ??Verbindungsstange zwischen den Koppelstangen ???komm da nicht ganz mit was das sein soll .

mfG werner

---

#6: **Re: Everest Kaputt** Autor: **-TH-**, Wohnort: Kreis LÖ (BaWü) ( Moderator )  Verfasst am: 28 Feb 2010 20:57


**Daywalker hat folgendes geschrieben:**

Verbindungsstange zwischen den Koppelstangen gebrochen

---

Der Stabi? 


---

#7: Autor: **Maikel**, Wohnort: Fürstenwalde/Brandenburg (Topmoderator)  Verfasst am: 28 Feb 2010 21:22

Überprüfe mal den Choke ob der richtig schließt. Da sollte der Bowdenzug völlig entspannt sein.

Nur ne Vermutung, weil wenn Choke nicht richtig geschlossen ist bekommt der Motor über eine zusätzliche Düse im Vergaser mehr Kraftstoff zugeführt, die er dann nicht mehr verarbeiten kann. Ende vom Lied: Stotternder Motor und kein Standgas mehr wenn er warm ist. (vereinfacht geschrieben)

---

#8: Autor: **Daywalker**, Wohnort: Großraum Erfurt - Suhl  Verfasst am: 28 Feb 2010 22:57

---

Die beiden Stabi`s (Koppelstangen auch genannt) werden mit einem U-Förmigen Rohr verbunden und dieses Rohr ist gebrochen. Und jetzt hängt mein Baby so rum! 😡

---

#9: Autor: **wernerspiti** , Wohnort: Budweis / Tschechien 📄 Verfasst am: 28 Feb 2010 23:11

Mach mal ein paar Fotos !!

mfG werner

---

#10: Autor: **Daywalker** , Wohnort: Großraum Erfurt - Suhl 📄 Verfasst am: 28 Feb 2010 23:20

ich habe schon fotos aber wie kann ich sie hochladen?

---

#11: Autor: **-TH-** , Wohnort: Kreis LÖ (BaWü) ( Moderator ) 📄 Verfasst am: 28 Feb 2010 23:40

Indem du sie auf ein erträgliches Maß bringst (z.B. 640x480), unten auf "Auswählen" gehst, Datei anklickst und dann auf "Attachment

hinzufügen" klickst. 🤖

Oder so:

- <http://rangerforum.forencity.de/topic.3396.-bilder-anleitung-zum-einstellen-im-forum.html>

- <http://rangerforum.forencity.de/topic.768.-anleitung-zum-bilder-in-s-forum-stellen.html>

---

#12: Autor: **Daywalker** , Wohnort: Großraum Erfurt - Suhl 📄 Verfasst am: 28 Feb 2010 23:48

Ich habe es geschafft.











---

#13: Autor: **-TH-**, Wohnort: Kreis LÖ (BaWü) ( Moderator )  Verfasst am: 28 Feb 2010 23:59

Oha. 😊 Wie hast das geschafft? Gesprungen oder so?

---

#14: Autor: **wernerspiti**, Wohnort: Budweis / Tschechien  Verfasst am: 01 März 2010 0:07

Hab ich auch noch nicht gesehen 🤔  
schweiss das Ding zusammen dann funzt es wieder!  
mfG werner

---

#15: Autor: **Daywalker**, Wohnort: Großraum Erfurt - Suhl  Verfasst am: 01 März 2010 0:20

ich habe keine Ahnung wie das passiert ist. Schweißen geht nicht weil es Federstahl ist. und so hab ich dann mein Baby wieder Heim gebracht, ist ja zum Glück nicht mein einziges allrad Fahrzeug





---

LINHAI : Ranger 300 , 260 , 520 , Evo. CF-MOTO : Atlas 500 , Everest , Goes 520 Forum -> CF-MOTO , ATLAS 500 , Everest, Goes, Yukon ....  
Allgemein

output generated using printer-friendly topic mod. Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde

Gehe zu Seite 1, 2 [Weiter](#) :|:

Seite 1 von 2

Powered by phpBB Hosted by [Foren-City](#) © 2001,2002 phpBB Group